

SGS
Headline Laboratory

TEST REPORT

報告號碼: HL60499/2020
頁數: 2 of 2

測試方法及結果:

- 測試部位 No.1: 黃色粉塵 (1)
- 測試部位 No.2: 米色粉塵 (2)
- 測試部位 No.3: 米色粉塵 (3)
- 測試部位 No.4: 黃色粉塵 (4)
- 測試部位 No.5: 米色粉塵 (5)

測試項目	單位	測試方法	MDL	結果				
				No.1	No.2	No.3	No.4	No.5
石英 (CAS No.: 14808-60-7)	%	利用 X 光繞射光譜儀	1	3.80	10.33	2.69	7.53	3.86
方石英 (CAS No.: 14464-46-1)	%	執行結晶型二氧化矽的鑑定	1	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
鱗石英 (CAS No.: 15468-32-3)	%		1	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

備註:
1. mg/kg = ppm; 0.1wt% = 1000ppm
2. MDL = Method Detection Limit / 方法偵測限
3. n.d. = Not Detected / 未檢出
4. 本報告不得分離、分離使用與效。
5. 本測試係由台灣檢驗科技股份有限公司化學實驗室-台北進行分析。

目前市面上乾粉滅火器
有可怕的石英致癌物質
有有毒性的九大重金屬物
吸入體內不易排出體外
有毒砷和鎘會造成致癌

榮工大發環保股份有限公司
榮大檢驗中心檢測報告

行址: 桃園市桃園區中興路377巷3號 傳真電話: 02-2679-0577

檢驗地址: 新北市板橋區板橋路377巷3號 傳真電話: 02-2679-0577

樣本編號: ** 委託編號: 2103RA035
報告編號: RA110C0082 報告日期: 110.03.09
委託單位: ** 產品特性: **
受測單位: 台灣區滅火器製造及裝封更換充填工業同業公會
採樣地點: 桃園市大園區南港里長發一路242號
採樣單位: 客戶自採 採樣日期: 110.03.03
檢測目的: 客戶自採 收樣日期: 110.03.04
客訴聯絡人: 林介志 客訴電話: 02-2679-0579

樣品編號 (精確編號)	2103RA035-01 (RA21C0082)	檢驗方法	備註
檢測項目	乾粉滅火劑	NEEA	
單位			
單品中總鉛	0.508	KB01.10C0082.10C0082.10C0082	
單品中總鎘	0.054	KB01.10C0082.10C0082.10C0082	
單品中總銅	0.049	KB01.10C0082.10C0082.10C0082	
單品中總鉻	0.054	KB01.10C0082.10C0082.10C0082	
單品中總鎳	ND	KB01.10C0082.10C0082.10C0082	MDL=0.010
單品中總砷	0.040	KB01.10C0082.10C0082.10C0082	
單品中總錳	ND	KB01.10C0082.10C0082.10C0082	MDL=0.001
單品中總鎘	ND	KB01.10C0082.10C0082.10C0082	MDL=0.002
單品中總鎘	ND	KB01.10C0082.10C0082.10C0082	MDL=0.01

備註:
1. 本報告共1頁, 分裝使用無效。
2. 此類方法僅能檢測出測定值以"ND"表示, 並非確切證明其方法偵測限(MDL)。
3. 正式檢測報告須加蓋公司檢驗專用章, 方為有效。
4. 本報告僅供客戶參考, 不得隨意複製及作為法律訴訟之用。
5. 本報告檢驗費與同業, 本報告僅供客戶參考, 不得隨意複製及作為法律訴訟之用。

榮大檢驗中心
負責人(簽章): 林豐富
檢驗日期: 110.03.09
客訴聯絡人: 林介志



致癌

有毒

乾粉滅火器三大危害

九大重金屬檢驗報告

※使用乾粉滅火器會對環境嚴重污染



目前市面上乾粉滅火器含鉛、鎘、銅、鉻、砷等... 九大重金屬有毒有害物質 目前已造成環境嚴重污染

※使用後粉塵隨著空氣飄散傷害人體



使用乾粉藥劑會影響視線 乾粉釋噴射導致大量吸入 有毒有害致癌物乾粉藥劑 周圍環境遭酸性腐蝕損毀

※乾粉滅火器撲滅火源有再復燃危害



乾粉滅火藥劑難滅油災類 戶外使用乾粉難覆蓋火源 乾粉無降溫效果導致復燃 乾粉粉末難清理善後復原